

First Quantum – Cobre Panama
Plan de Gestión de Seguridad / Safety Management Plan
Inspección vehicular Pre ingreso / Inspection vehicle Pre-Admission
Form 21.2.1

FECHA: 13-ENE-22	EMPRESA: MAXO HEAVY LIFT	CONTACTO MPSA: ENRIQUE MARENGO
MARCA: OSHKOSH	MODELO: CABEZAL	No. Telf. De Contacto: 0494-5590
PLACA: AK9430	ANO: 2002	No. Telf. Propietario: 64661760 Xiomara SICAIDA

Si todas tus respuestas fueron afirmativas cumple con los requisitos de entrar al proyecto.

REVISION	Propiedad			REVISION	ESTADO			Contratistas Solamente	ESTADO		
DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	NEUMATICOS	SI	NO	N/A	IDENTIFICACION	SI	NO	N/A
Registro Único Vehículo	✓			*Neumáticos 4 mm mínimo		✓		Logo de la empresa		✓	
Revisado Actual		✓		*Tuercas y Tornillos	✓			Número de identificación		✓	
Póliza de Seguro. vigencia	✓			*Espárragos*	✓			Cintas reflectadas laterales/ trasera	✓		
SISTEMA ELECTRICO	SI	NO	N/A	Seguridad	SI	NO	N/A	Mantenimientos Preventivos.	SI	NO	N/A
Luces y Direccionales *		✓		Cinturones de seguridad Funcional	✓			Fecha Ultimo Servicio. (6 meses).		✓	
Bocina/Pito	✓			Asientos fijos	✓			Condiciones de los frenos		✓	
Parabrisas y aditivos	✓			Luz escolta ámbar	✓			Hoja de Inspección		✓	
				Orden y Aseo (General)		✓					
CARROCERIA/CRISTALERIA	SI	NO	N/A					Mesas/Camas Bajas.	SI	NO	N/A
Retrovisores X 3	✓			* 3 NEUMATICOS				Mesa Tipo:			
Polleras	✓			DEFECTUOSOS.				Cama Baja:			
*No Papel ahumado según SSI-005	✓							Placa Única No.			
* LUZ DIRECCIONAL				EQUIPOS MONTADOS							
DEFECTUOSA				WINCHES TUBERAS							
				DE SERVICIOS							
				EXTRUOR FUERA							
				DE SERVICIO							

Yo declaro que realizo este documento bajo los requisitos expresados por M.P.S.A. Igualmente me comprometo a presentarme a las oficinas del Departamento de Seguridad Industrial, a validar toda la información arriba suministrada.

REGISTRO CHIVO VEHICULAR 47900247
POLIZA VIGENTE ASSA 0228109737

Firma y Numero de Cedula

Page | 1

First Safety – First Quantum

Issue date:	03/03/2021
Revision:	1

Nombre y Firma del Inspector:
Jesús Jarama